

Vi på Industrisanering i Södermanland AB har högsta möjliga kvalitetskrav, både på personal och teknisk utrustning



Asbest har varit förbjudet i Sverige sedan slutet av 70-talet

Asbestinventeringen pågår för fullt i vårt land, varje dag konstaterar man asbestfibrer i isoleringar av pannor, behållare, rör, ventilationskanaler etc, etc. I samma takt växer det upp firmor, som åtager sig asbestsanering. I det ligger en stor fara, då många av firmorna inte har utbildad och kvalificerad personal. Firmorna måste också följa ytterst rigorösa föreskrifter som utfärdats av Arbetarskyddsstyrelsen.

Var finns då asbest?

Asbest finns i golvmattor, golvplattor, golvlīm, kakel/fix, sättbruk, fogmassa, på och i ventilationstrummor, undertaksskivor, på rör som t ex asbestpapp. Även helgjutna rör med asbest förekommer. Asbest användes ofta som brandskydd på stålkonstruktioner och ventilationstrummor. Fasadbeklädnad, takskivor, runt värmepannor, tixotropfärg, brandspjäll, packningar och plastprofiler mm.

Riva ner kan alla, men hur?

Sköts inte arbetet på rätt sätt kan sanering förorsaka större skada än om asbesten fått sitta kvar. En dåligt utförd sanering utsätter både saneringspersonal och andra

Innan vi påbörjar ett saneringsarbete informerar vi naturligtvis alla berörda parter och anmäler arbetet till yrkesinspektionen

I föreskrifterna står att arbetsplatsen skall vara avskärmad, detta för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkringliggande lokaler. För att klara detta krav har vi utvecklat ett ventilationssystem med absolutfilter, vilket innebär att vi skapar ett stort undertryck i den kasun av plast som byggts runt saneringsområdet. Vid större arbeten kompletterar vi detta med en stor dammsugaranläggning som suger ut allt asbestmaterial direkt. Från dammsugarmunstycket sugas asbesten genom en slang till en föravskiljare där en specialframställd dammsugarpåse är placerad. Påsen, som försluts automatiskt, transporteras sedan till närmaste anvisad specialdeponi, där den grävs ner. Genom en tydlig märkning av påsen är tippersonalen medveten om vad man hanterar. Vår personal bär naturligtvis tätslutande skyddsoveraller och helmask för ansiktet. Varje gång arbetsplatsen lämnas måste man passera en sluss, som leder till ett omklädningsrum där overallen läggs i en säck. Från detta utrymme går man direkt in i duschutrymmet, där man duschar med helmasken på för att få bort alla

som vistas i lokalen för mycket stora hälsorisker. Vi behöver säkert inte gå närmare in på de rent medicinska följderna, dessa är säkert alla väl medvetna om, men nämnas kan att ca 800 st dör varje år av asbest. Därför kan det inte nog poängteras hur viktigt det är att välja ett seriöst arbetande företag med utbildad personal när det gäller asbestsanering. Vi på Industrisanering i Södermanland AB har högsta möjliga kvalitetskrav, både på personal och teknisk utrustning.



Välutbildad personal och riktig utrustning för högsta möjliga säkerhets- och kvalitetskrav.

asbestfibrer, först efter detta är det dags att gå in i det omklädningsrum där gångkläder förvaras.

SÄKRARE ÄN SÅ HÄR KAN INTE ASBESTSANERING UTFÖRAS!



